



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w PUŁAWACH**

24-100 Puławy, Aleja Królewska 19
tel./fax 81 886 48 91

e-mail: psse.pulawy@sanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/psse-pulawy>

Puławy, dnia 2025-09-09

ONS-HK.9020.4.155.2025

ARCHE S.A.
ul. Puławska 361
02-801 Warszawa
Adres do korespondencji:
Arche Nałęczów
dawne Sanatorium Milicyjne
ul. Spółdzielcza 4B
24-150 Nałęczów

Ocena bieżąca jakości wody

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416), § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach

stwierdza, że woda w niecce brodzika, niecce basenowej, nieckach zewnętrznych i wewnętrznych SPA oraz woda wprowadzana z systemu cyrkulacji SPA zewnętrznego w obiekcie Arche Nałęczów dawne Sanatorium Milicyjne ul. Spółdzielcza 4B, 24-150 Nałęczów, pochodząca z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Nałęczów spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 i nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Bieżącej oceny dokonano na podstawie sprawozdań z badań wody, sporządzonych przez Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie ul. Probstwo 4 (data wpływu: 08.09.2025 r.):

- Nr 4300/25/LUB z dnia 01.09.2025 r. – punkt pobrania: Brodzik; Niecka z aerozolami;
- Nr 4301/25/LUB z dnia 01.09.2025 r. – punkt pobrania: Basen rekreacyjny; Niecka z aerozolami;



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



- Nr 4302/25/LUB z dnia 01.09.2025 r. – punkt pobrania: Spa wewnętrzne 1; Niecka z aerozolami;
- Nr 4303/25/LUB z dnia 01.09.2025 r. – punkt pobrania: Spa wewnętrzne 2; Niecka z aerozolami;
- Nr 4304/25/LUB z dnia 01.09.2025 r. – punkt pobrania: Spa zewnętrzne 1; Niecka z aerozolami;
- Nr 4305/25/LUB z dnia 01.09.2025 r. – punkt pobrania: SPA zewnętrzne 2; Niecka z aerozolami;
- Nr 4307/25/LUB z dnia 01.09.2025 r. – punkt pobrania: Woda wprowadzana z systemu cyrkulacji – spa zewnętrzne

oraz raportów z badań sporządzonych przez EuroFins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. ul. Owocowa 8 40-158 Katowice:

- Nr 82624/LB/2025 z dnia 28.08.2025 r. – punkt pobrania: Spa zewnętrzne 1; Niecka z aerozolami;
- Nr 82625/LB/2025 z dnia 28.08.2025 r. – punkt pobrania: SPA zewnętrzne 2; Niecka z aerozolami;
- Nr 82626/LB/2025 z dnia 28.08.2025 r. – punkt pobrania: Woda wprowadzana z systemu cyrkulacji – spa zewnętrzne.

Badania zostały wykonane w ramach kontroli wewnętrznej.

Zgodnie z § 7 ust.1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) zarządzający pływalnią informuje w komunikacie o ostatniej ocenie jakości wody na pływalni, dokonanej przez państwowego inspektora sanitarnego, a komunikat umieszcza na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w miejscu widocznym dla kąpielących się oraz na stronie internetowej jeśli taka strona jest prowadzona.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Puławach
Maria Wojtyła

*/ Dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym /*

Otrzymują:

1. Adresat;
2. a/a.

Sporządził: AB – Sekcja Higieny Komunalnej
Akceptacja: SM – Sekcja Higieny Komunalnej