

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY

Na podstawie wyników badań wody numer:

- 3307/2026/ANCHEM zakończenie badania 03.04.2026 z niecki basenowej dużej
- 3308/2026/ANCHEM zakończenie badania 03.04.2026z niecki basenowej małej
- 3306/2026/ANCHEM zakończenie badania 03.04.2026cyrkulacji basenowej małej
- 3305/2026/ANCHEM zakończenie badania 03.04.2026z cyrkulacji basenowej dużej
- 3304/2026/ANCHEM zakończenie badania 03.04.2026 doprowadzona na pływalnie
- 3682/2026/ANCHEM zakończenie badania 18.04.2026 z niecki basenowej dużej
- 3683/2026/ANCHEM zakończenie badania 18.04.2026 basenowej małej
- 4132/2026/ANCHEM zakończenie badania 18.04.2026 z niecki basenowej dużej
- 4133/2026/ANCHEM zakończenie badania 18.04.2026 basenowej małej
- 4131/2026/ANCHEM zakończenie badania 18.04.2026 z cyrkulacji basenowej małej
- 4130/2026/ANCHEM zakończenie badania 18.04.2026 z cyrkulacji basenowej dużej

Woda spełnia aktualne obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (Dz.U.z 2015r., poz.2016). Państwowy Powiatowy Inspektor w Pucku dokonał okresowej oceny jakości wody w dniu 20.03.2025 Dokument ten jest dostępny w recepcji Spa Hotelu Bryza i na stronie internetowej hotelu

Poza parametrami:

- I pobór niecka duża– chlor wolny 0,1(0,3-0,6 mg/l)
- I pobór niecka duża– chlor związany 0,8(do 0,3-mg/l)
- I pobór cyrkulacja niecka mała– chlor wolny 0,9
- I pobór cyrkulacja niecka duża– chlor związany 0,6 (do 0,3 mg/l)
- I pobór cyrkulacja niecka duża– chlor wolny 1,5 mg/l
- II pobór niecka mała– chlor związany 0,57 (do 0,3 mg/l)
- II pobór niecka mała– chlor wolny 0,1 (0,3-0,6 mg/l)
- II pobór niecka duża– chlor wolny 0,25(0,3-0,6 mg/l)
- II pobór niecka mała– chlor związany 0,25(do 0,3-mg/l)
- II pobór cyrkulacja basen duży – chlor związany 0,75 (do 0,2 mg/l)

Prace naprawcze:

- codziennie płukanie filtrów
- dopuszczanie świeżej wody
- obniżenie w nieckach chloru do 0,6 mg/l

Lukrecja Mielke

Dyr. Spa

