

Jurata 24.09.2026

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY

Na podstawie wyników badań wody numer:

- 10150/2026/ANCHEM zakończenie badania 13.09.2026 z niecki basenowej dużej
- 10151/2026/ANCHEM zakończenie badania 13.09.2026 z niecki basenowej małej
- 10149/2026/ANCHEM zakończenie badania 13.09.2026 z cyrkulacji basenowej małej
- 10148/2026/ANCHEM zakończenie badania 13.09.2026 z cyrkulacji basenowej dużej
- 10147/2026/ANCHEM zakończenie badania 04.09.2026 woda doprowadzona na pływalnie
- 10149/2026/ANCHEM zakończenie badania 13.09.2026 woda doprowadzona na pływalnie
- 10656/2026/ANCHEM zakończenie badania 19.09.2026 z niecki basenowej małej
- 10660/2026/ANCHEM zakończenie badania 19.09.2026 z niecki basenowej małej
- 10658/2026/ANCHEM zakończenie badania 19.09.2026 z cyrkulacji basenowej małej
- 10655/2026/ANCHEM zakończenie badania 19.09.2026 z niecki dużej
- 10659/2026/ANCHEM zakończenie badania 19.09.2026 z niecki dużej
- 10657/2026/ANCHEM zakończenie badania 19.09.2026 z cyrkulacji niecki dużej

Woda spełnia aktualne obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (Dz.U.z 2015r., poz.2016). Państwowy Powiatowy Inspektor w Pucku dokonał okresowej oceny jakości wody w dniu 20.03.2025 Dokument ten jest dostępny w recepcji Spa Hotelu Bryza i na stronie internetowej hotelu

Poza parametrami:

- I pobór niecka mała– ogólna liczba drobnoustrojów >300(100 jtk/ml)
- I pobór niecka mała– chloroform 0,048 (0,03 mg/l)
- I pobór niecka mała- indeks manganianowy 4,6 (4,0 mg/l)
- I pobór niecka duża– ogólna liczba drobnoustrojów >300(100 jtk/ml)
- I pobór cyrkulacja niecka mała– ogólna liczba drobnoustrojów >300(20 jtk/ml)
- I pobór cyrkulacja niecka mała– chloroform 0,038 (0,03 mg/l)
- I pobór cyrkulacja niecka duża– ogólna liczba drobnoustrojów >122(20 jtk/ml)

Prace naprawcze:

- przeprowadzono dezynfekcję instalacji oraz niecki małej,
- wykonano płukanie i czyszczenie filtrów
- przeprowadzono dokładne czyszczenie niecki,
- wezwano serwis celem kalibracji sond- wymiana stacji solankowej
- przeprowadzono kontrolę układu dozowania środków dezynfekcyjnych,
- duży basen dawka szokowa 1,0 i mały basen chlor dawka do 1,0 w niecce bez solanki
- wykonano ponowne badanie kontrolne wody.

Lukrecja Mielke

Dyr. Spa

