



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w PUCKU**

Puck, 24.03.2025 r.

HK.9022.177.2025.WB.1

**SPA Hotel WIENIAWA Sp. z o.o., Sp. Kom-Akcyjna  
84-123 Rekowo Górne  
ul. Lipowa 24**

**ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI**

Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230), oraz po przeanalizowaniu:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia;
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią;
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;
- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Pucku przed wydaniem oceny,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku stwierdza, że w 2024 r.  
jakość wody na pływalni Hotel WIENIAWA - Rekowo Górne, ul. Lipowa 24  
nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia kąpiących się.**

1. Zarządzający pływalnią posiadał / ~~nie posiadał~~ ustalony z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pucku harmonogram pobierania próbek wody. Ponadto:
  - dokumentował /~~nie dokumentował~~ bieżące obserwacje wody na pływalni;
  - dokonywał /~~nie dokonywał~~ systematyczny i udokumentowany nadzór pracy urządzeń;
  - rejestrował /~~nie rejestrował~~ wyniki pomiaru jakości wody;
  - podejmował /~~nie podejmował~~ stosowne działania naprawcze;
  - prowadził / ~~nie prowadził~~\* badania jakości wody na pływalni, zgodnie z określoną w w/w rozporządzeniu częstotliwością oraz ustalonym harmonogramem.
2. Badania jakości wody na pływalni wykonywane były w laboratoriach posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody na pływalniach, określonych w cyt. wyżej rozporządzeniu.

3. Ocena jakości wody doprowadzanej na pływalnię.  
Pływalnia zaopatrywana jest w wodę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Rekowo Górne. W oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku wydał ocenę jakości wody za 2024 r. znak HK.9022.70.2025.WBi.1 z dnia 10.02.2025 r., w której stwierdził, że woda z w/w wodociągu jest przydatna do spożycia przez ludzi.

4. Ocena jakości wody na pływalni.

a) Kontroli jakości wody podlega: woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji / woda w nieszce basenowej:

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| liczba punktów pobierania próbek wody:                                                | 2  |
| liczba badań ogółem:                                                                  | 39 |
| liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządzającego pływalnią: | 37 |
| liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku: | 2  |

W ciągu roku w czynnej niecce pływalni oraz w jej cyrkulacji nie zanotowano żadnych przekroczeń mikrobiologicznych. Stwierdzono przekroczenia niektórych parametrów fizykochemicznych (przedstawione poniżej w tabelach), zawsze jednak były podejmowane właściwe czynności naprawcze:

- woda wprowadzana do niecki basenowej z cyrkulacji:

| Oznaczone parametry                                           | Najwyższe dopuszczalna wartość | Ilość oznaczeń ogółem | Ilość oznaczeń nieodpowiadających wymaganiom | Minimalna wartość przekroczenia | Maksymalna wartość przekroczenia |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Parametry mikrobiologiczne– NIE ZANOTOWANO PRZEKROCZEŃ</b> |                                |                       |                                              |                                 |                                  |
| <b>Parametry fizykochemiczne</b>                              |                                |                       |                                              |                                 |                                  |
| Azotany mg/l                                                  | 20                             | 6                     | 1                                            | -                               | 29,0                             |
| Chlor związany mg/l                                           | 0,2                            | 13                    | 8                                            | 0,50                            | 0,90                             |

- woda w niecce basenowej:

| Oznaczone parametry                                                        | Najwyższe dopuszczalna wartość | Ilość oznaczeń ogółem | Ilość oznaczeń nieodpowiadających wymaganiom | Minimalna wartość przekroczenia | Maksymalna wartość przekroczenia |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Parametry mikrobiologiczne– NIE ZANOTOWANO PRZEKROCZEŃ</b>              |                                |                       |                                              |                                 |                                  |
| <b>Parametry fizykochemiczne</b>                                           |                                |                       |                                              |                                 |                                  |
| Potencjał redox (oksydoredukcyjny) przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5 m KCl [mV] | >750 lub >770 zależnie od pH   | 25                    | 1                                            | -                               | 682                              |
| Azotany mg/l                                                               | 20                             | 6                     | 1                                            | -                               | 29,7                             |
| Chlor wolny mg/l                                                           | 0,3-0,6                        | 25                    | 1                                            | -                               | 0,20                             |
| Chlor związany mg/l                                                        | 0,3                            | 25                    | 17                                           | 0,50                            | 1,10                             |

5. Ocena jakości ciepłej wody użytkowej w zakresie bakterii *Legionella* sp. (woda z natrysków).

Jakość ciepłej wody użytkowej odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230). Kontrola i badania prowadzone przez PPIS w Pucku oraz zarządcę pływalni nie wykazały nieprawidłowości w omawianym zakresie.

Przesłano pocztą elektroniczną.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Pucku  
*Piotr Mądej*

Otrzymują:

I. Jako strony w sprawie:

1. SPA Hotel WIENIAWA Sp. z o.o, Sp. Kom-Akcyjna, 84-123 Rekowo Górne, ul. Lipowa 24,  
poczta elektroniczna: biurospa@hotelwieniawa.com

II. Do wiadomości:

1. a/a